


## Diferentes tipos de sensores



Como ya se indicó anteriormente, hay diferentes **tipos de sensores** que determinan la tarea de medición respectiva con arreglo a los siguientes criterios:

- Rango de medición
- Diseño de la situación
- Durabilidad
- Tiempo de respuesta
- Exactitud

En el gráfico de la derecha puede ver el rango de medición de tres tipos de sensores diferentes:

- Los **sensores termopar**
- Los **sensores de resistencia de platino**
- Los **sensores de resistencia térmica o termistores**

A continuación, observaremos con más detalle el diseño y el efecto de estos sensores...

